

LOCAL 3 <i>Sala de Consultas</i>	Ubicación: Planta baja	Identificación L3
Planta esquemática	Ver lámina A01	Sector: 1
Especificaciones Físicas	ÁREA: 14.0 m ² ALTURA LIBRE: 3.40 m ILUMINACIÓN NATURAL: SI. VENTILACIÓN NATURAL: SI.	
	Observaciones	Acceso desde L4, Hall de Distribución
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Entablonado de madera – Existente ZÓCALO: Cerámica – Existente UMBRAL: Mármol – Existente CIELORRASO Y TECHO: Revoque pintado color blanco MUROS Y TABIQUES: Existentes TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque pintado color blanco PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo “Inca” o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.	
	Observaciones	Retiro equipo AA Mantenimiento general de elementos constructivos existentes.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Verificación y reparación para su correcto funcionamiento- CE5 ABERTURA EXTERIOR: Existente. EQUIPAMIENTO FIJO: Reacondicionamiento y reparación estantería CE26 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. ACCESORIOS: No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Sí. Previsión de instalación eléctrica según recaudos VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si – iluminación y potencia SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de Incendio	
	Observaciones	
	Restricciones	
Imágenes		
Vista CE26 desde L3	Estantería CE26 a reparar y reacondicionar	
		