

LOCAL 4 <i>Hall Distribución</i>	Ubicación: Planta baja		Identificación L4
Planta esquemática	Ver lámina A01		Sector: 1
Especificaciones Físicas	AREA: 27.26m ² ALTURA LIBRE: 8.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: SI. VENTILACIÓN NATURAL: NO.		
	Observaciones	Acceso desde L1	
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Entablonado de madera – Existente a pulir e hidrolaquear ZÓCALO: Cerámica - Existente UMBRAL: Mármol - Existente CIELORRASO: Revoque pintado color blanco MUROS Y TABIQUES: No. TERMINACIÓN INTERIOR: Revestimiento de madera hasta 2.40m y revoque pintado PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: Placas de madera – Existentes. ESCALERA: Reacondicionamiento CE27 y retiro de pasamanos metálico.		
	Observaciones	Reparación pavimento según recaudos Retirar placas mdf sobre revestimiento de madera. Retirar cartelería y reloj. Mantenimiento general de elementos constructivos existentes.	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Sustitución CE6 por H1 según planillas ABERTURA EXTERIOR: Reacondicionamiento Claraboya CLE1 EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si - iluminación . SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de Incendio.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Imágenes			
Claraboya a reacondicionar	Escalera CE27 a reacondicionar	Revestimiento a retirar	Sector de pavimento a reparar
			



Claraboya a Reacondicionar



Escalera por

Reacondicionar y pasamanos a retirar