

LOCAL 8 <i>Sala de Proyecciones</i>	Ubicación: Planta baja		Identificación L6
Planta esquemática	Ver lámina A01		Sector 3
Especificaciones Físicas	AREA: 24.45m ² ALTURA LIBRE: 2.90m ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: No.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Entablonado de madera- Existente ZÓCALO: Existente. UMBRAL: Existente. CIELORRASO Y TECHO: Revoque pintado color blanco. MUROS Y TABIQUES: Existentes. TERMINACIÓN INTERIOR: Revestimiento de madera hasta 2.40 (existente) y revoque pintado color blanco PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para paramentos tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: Revestimiento madera. Existente		
	Observaciones	Reparación revestimiento de madera en sector indicado en recaudos. Mantenimiento general de elementos constructivos existentes.	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Reparación CE10 y sellado de CE22. ABERTURA EXTERIOR: No. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Sí. Previsión eléctrica según recaudos. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de incendio		
	Observaciones		
	Restricciones		
Imágenes			
Sector de revestimiento a reparar			
			