

LOCAL 9 <i>Comedor</i>	Ubicación: Planta baja	Identificación L9
Planta esquemática	Ver lámina A01	Sector: 3
Especificaciones Físicas	AREA: 10.75m ² ALTURA LIBRE: 2.80 m ILUMINACIÓN NATURAL: NO. VENTILACIÓN NATURAL: NO. Extracción mecánica.	
	Observaciones	Acceso desde L1
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Piso flotante de PVC ZÓCALO: Existente UMBRAL: Existente CIELORRASO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. MUROS Y TABIQUES: No. TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque pintado color blanco PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.	
	Observaciones	Retiro moquette Demolición en paramentos
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: MA1. Ver planillas ABERTURA EXTERIOR: No. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: SI. Ver D02. ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de Incendio.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Imágenes		
Vista general del local		
		