

LOCAL 11 <i>Multiuso</i>	Ubicación: Planta baja	Identificación L11
Planta esquemática	Ver lámina A01	Sector: 3 y 2
Especificaciones Físicas	AREA: 23.38m ² ALTURA LIBRE: 2.80 m ILUMINACIÓN NATURAL: SI. VENTILACIÓN NATURAL: SI.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Piso flotante de PVC ZÓCALO: Existente UMBRAL: Existente CIELORRASO: Revoque pintado color blanco. MUROS Y TABIQUES: T2. Ver planilla de muros. TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque pintado color blanco PINTURA: Enduido y pintura acrílica Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: T2. Ver memoria por especificaciones en este caso.	
	Observaciones	Retiro moquette
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Existentes. ABERTURA EXTERIOR: Reacondicionamiento y reparación de CLE2 EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Sí. Previsión eléctrica según recaudos. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de Incendio.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Imágenes		
Lucernario a reacondicionar y reparar.		
		