

LOCAL 12 <i>Sala de reuniones</i>	Ubicación: Planta baja		Identificación L11
Planta esquemática	Ver lámina A01		Sector: 3 y 2
Especificaciones Físicas	AREA: 38.26m ² ALTURA LIBRE: 2.37 m ILUMINACIÓN NATURAL: SI. VENTILACIÓN NATURAL: SI.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Piso flotante de PVC Banquina a construir mismo pavimento ZÓCALO: No. UMBRAL: No. CIELORRASO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. MUROS Y TABIQUES: No. TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque pintado color blanco PINTURA: Enduido y pintura acrílica Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo con especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.		
	Observaciones	Retiro moquette Retiro cielorraso existente Retiro equipos de AA	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: No. ABERTURA EXTERIOR: Sustitución de vidrios AE8 . Suministro y colocación AE7 y recolocación de HE7 . EQUIPAMIENTO FIJO: C4 . Ver planillas EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Sí. Previsión eléctrica según recaudos. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de Incendio.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Imágenes			
Banco a revestir, cielorraso a retirar	Retiro equipos AA y moquette	Vista exterior del local	
			