

<b>LOCAL 18</b> <i>Archivo</i>	<b>Ubicación:</b> Planta baja		<b>Identificación</b> L18
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina A01		<b>Sector:</b> 2
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 82.8m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.90m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> NO. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> NO.		
	Observaciones		
	Restricciones		
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosa cerámica- Existente y Porcelanato rectificado 30x30 gris plomo en sector de acceso. Escalera y terraza a reacondicionar <b>ZÓCALO:</b> Existente. <b>UMBRAL:</b> Existente. <b>CIELORRASO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso tipo roja de 1cm., de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1, M2, T2 Ver planilla de muros <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Revoque pintado color blanco <b>PINTURA:</b> Enduido y pintura acrílica Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Pintura exterior: Pintura impermeabilizante acrílica mate para exteriores tipo Incamur o similar <b>Techo:</b> Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> T2 en sector de acceso, ver D03		
	Observaciones	Retiro moquette Retiro cielorraso existente Retiro equipo de AA Verificación de estanqueidad en cubierta	
	Restricciones		
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Hcf2, Hcf3. Ver planillas <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Hcf1 Ver planillas <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> H1, ver detalle D03 <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.		
	Observaciones	Retiro AE1, AE2, AE3, AE4	
	Restricciones		
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Previsión eléctrica según recaudos. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>INCENDIO:</b> Sí. Ver recaudos de Incendio.		
	Observaciones		
	Restricciones		
<b>Imágenes</b>			