



**ADJUNTO RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
TECHOS DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE ROCHA, CIUDAD DE ROCHA.**



FOTO 7 – Azotea no transitable a impermeabilizar y completar pretiles.



FOTO 8 – Pretil doble horm.arm. A rellenar e impermeabilizar.



FOTO 9 – Azotea no transitable a impermeabilizar y con pretil a completar (dejando canalón existente bajo tramo superior de techo de paneles).