

PROYECTO  
P.A.E.P.U

OBRA :  
ESCUELA N°112 - Dolores


ESCURRIDOR

FECHA:


2019

UBICACIÓN: COCINA  
CANTIDAD: 2


PLANTA




PLANTA



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



TERMINACION Según M.C.P.

NOTA: CORDON DE SOLDADURA CONTINUO

ANEXO 18