

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS

### LICITACION ABREVIADA 497/2022 Repuestos para transmisores de RNU

#### ACLARACIONES Nº 1

Montevideo, 22 de setiembre 2022

#### Consulta:

1) ITEM 3 el numero de parte correcto es 3CX3000A7 o 3CX3000A1, la referencia que esta en la lista (AF) no existe en los manuales que tenemos nosotros.

2) ITEM 5 es posible que podamos cotizar los condensadores cerámicos, pero necesitamos saber la marca, modelo, o una foto para identificarlos.

#### Respuesta:

- 1) *Con referencia a la válvula, hubo un error de tipeo en el pliego, la referencia correcta es **3CX3000A7***
- 2) *En cuanto al condensador se agrega una imagen*

