

DIAGNOSTICO ELECTRICO

Ubicación: Magallanes 1328/1330, Montevideo

: Encargada del Departamento de Obras y Servicios
Arq. Mariella Quintana

DE: Encargada de la Sección Planeamiento Edificio
Arq. Silvana Podestá

Ref: Pedido diagnóstico eléctrico casa de Magallanes 1328

Se trata de una casa de dos plantas de mediados de siglo pasado, donde funcionaron oficinas y archivos. La intención es ubicar nuevas oficinas, para lo cual se busca tener clara la situación actual de las instalaciones.

En ese sentido, y antes de realizar el proyecto es necesario un diagnóstico del tendido eléctrico, con el fin de tenerlo como base para la ubicación de los nuevos puestos de trabajo.

Descripción de las tareas a realizar

- Evaluación del tendido eléctrico desde la acometida de UTE hasta el tablero general y sus derivados.
- Evaluar la carga actual y realizar un censo de cargas futuras, con el fin de realizar las correcciones que correspondan para el buen funcionamiento.
- Evaluación de los tableros y sugerencias para dar respuesta a las actividades que allí se van a desarrollar.
- Se solicita evaluar el retiro de cableado y elementos que hayan quedado obsoletos o no correspondan con las actividades a desarrollarse.

Se solicita la confección de los recaudos correspondientes para esta etapa y una memoria para la realización de los trabajos que allí se van a ejecutar.

Contacto

- Por consultas técnicas o consultas por visita de obra Departamento de Obras y Servicios (MEC): 2915 0103 int. 2020 o 2019 (Planeamiento Edificio – preguntar por Arq. Silvana Podestá, o Luciana Martínez

SP/fg