


PLANO DE UBICACIÓN



REFERENCIAS

- ÁREA SIN INTERVENCIONES
- ÁREA A INTERVENIR

LOCALES

- ACCESO Adecuar accesibilidad con rampas de acceso
- VESTUARIOS Reforma edilicia
- DEPÓSITO 1 Impermeabilización de cubierta

RAMPAS DE ACCESO

Rampas que salven desniveles.
Material: Alisado de arena y portland
Pendiente: <= 10%

- R1 RAMPA 1
Frente a puerta de acceso (salva 2 escalones)
- R2 RAMPA 2
En pasillo interior que comunica a vestuarios

*NOTA - El diseño debe inscribirse dentro de la norma UNIT 200:2014 "Accesibilidad de las personas al medio físico".

REFORMA
VESTUARIOS PLAZA N°2

AV. GRAL. FLORES 2250
PADRÓN 11651

IMPLANTACIÓN
rampas de acceso

Arq. Cecilia Fernández
Arq. Germán Díaz
Asist. Prof. Jimena Faral

ESC 1/250 **A 01**

SETIEMBRE 2015

