



0.13

19.78

0.15

2

0.72

16.27

0.83

2.26

0.10

0.15

1

9.88

9.19

0.15

2

0.47

0.48

14.33

14.54

0.24

0.51

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO			
DEPARTAMENTO DE OBRAS			
OBRA:			
TEATRO ESPAÑOL - RECUPERACION DE EDIFICIO PATRIMONIAL (3ª etapa)			
PLANTA ALBAÑILERIA			
SALA Y ESCENARIO [NIVEL ±0.00]			
LOCALIDAD:		DIRECTOR DPTO OBRAS:	
Durazno		ING. RAÚL MONTERO	
Nº PADRÓN:		TÉCNICO:	
1097		ARQ. MARIELA GARRIDO	
LICENCIA ZWCAID 2014 Nº		SALA DE DIBUJO:	
STTP-B294-ZUES-ZMKZ-GZG55			
ESCALA:		FECHA:	
1/100		AGOSTO / 2017	

AU-01