



## FORMCR02\_HOJA DE RUTA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

nto:	Durazno	Fecha:	16/07/2018
ero ino:	DB-42,3	Localidad/paraje:	San José de Las Cañas
gen:	San José de Las Cañas	Sectores productivos destacados:	Agropecuario - Forestal
Destino:	Camino El Verdún	Referencia geográfica:	
	8,85	Ancho promedio (m):	6


4,5 km	Monto total (\$):	-
--------	-------------------	---

Tarea a realizar	Observaciones
Inicio Puente San José de las Cañas.	Falta tosca cemento en acceso puente.
Alcantarilla 1x500mm, faltan caños (todos tapados).	
Alcantarilla 1x500mm, caño roto a (-), falta cabezal.	
Alcantarilla 1x500, caños rotos a (+), falta cabezal.	
Alcantarilla 1x500, caños rotos a (-), falta cabezal.	
Alcantarilla 1x500mm, 7m de ancho, caños ok, con cabezales.	
Alcantarilla 2x500mm, 8m de ancho, caños ok, con cabezales.	
Alcantarilla 1x500mm, 8m de ancho, borde tapado a (-) (al menos 3 caños), sin cabezal	
Alcantarilla 1x500mm, cauce tapado.	
Camino el Verdún. Colocar caños en cruce del camino para no obstruir cuneta.1x400mm 10m en total	

--