



IMPORTANTE - AVISO AL INSTALADOR:

LA EMPRESA CONTARA CON UN INSTALADOR SANITARIO DE UTU.

LA INSTALACION SE AJUSTARA, EN EL REPLANTEO CON EL ASESOR INTERNO Y SUPERVISION DE OBRAS.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

| | | | |
|---|---|-----------|--------|
| A.N.E.P | | P.A.E.P.U | |
| OBRA | ESCUELA N° 123 LOCALIDAD CERRILLOS – DEPARTAMENTO DE CANELONES | | LAMINA |
| DESCRIPCION | FECHA | ESCALA | S02 |
| SANITARIA PLANTA GENERAL | OCT.2018 | 1:200 | |
| COORD. PLANTA FISICA ARQ. F. DEFERRARI | COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ | | |
| TECNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ | ASESOR T.S. HORACIO FIRPO | | |