



PLANTA BAJA
PROYECTO - SANITARIAS
ESCALA 1:200

MELINTON GONZALEZ

TRABAJOS INSTALACION SANITARIA

- INTERVENCION SAN.01 - CAMBIO UBICACION NICHOS OSE TUBERIA ENTRADA A TANQUE Y CANILLA SERVICIO EN ESCUELA Y CAMBIO UBICACION MEDIDOR EN EDIFICIO ANEXO.
- INTERVENCION SAN.02 - CEGAR CAMARA INSPECCION FUERA DE USO.
- INTERVENCION SAN.03 - CAMBIO MARCO Y TAPA EN CAMARA DE INSPECCION Y BOCA SECA, EXTERIORES. MODIFICACION DE SECCIONES.
- INTERVENCION SAN.04 - MODIFICACION COMPLETA DE SS.HH. DOCENTES, PREESCOLARES Y LOCAL LIMPIEZA

- INTERVENCION SAN.05 - TRABAJOS EN SALA DE MAESTROS - CAMBIO INT. GRASAS.
- INTERVENCION SAN.06 - CAMBIO MARCO Y TAPA DE INSPECCION EN CAMARAS DENTRO DEL LOCAL.
- INTERVENCION SAN.07 - CAMBIO DE COLUMNAS Y EMBUDOS PLUVIALES
- INTERVENCION SAN.08 - TRABAJOS EN SS.HH. EDIFICIO ANEXO
- INTERVENCION SAN.09 - DESAGUES AIRES ACONDICIONADOS
- INTERVENCION SAN.10 - CAMBIO TANQUE DE AGUA Y CONEXIONES

| A.N.E.P | | | | P.A.E.P.U | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| OBRA | ESCUELA N° 35 | | | LAMINA | |
| | BARRIO BUCEO – DPTO. MONTEVIDEO | | | S.01 | |
| DESCRIPCION | | FECHA | ESCALA | | |
| SANITARIAS – PLANTA GENERAL | | AGOS. 2018 | 1:200 | | |
| COORD. PLANTA FISICA | | COORD. OBRAS | | | |
| ARQ. M. VAZQUEZ | | ARQ. M. VAZQUEZ | | | |
| TÉCNICO | | ASESOR | | | |
| ARQ. NATALIA MENENDEZ | | TEC. SAN. HORACIO FIRPO | | | |