



IMG1. CAMARA OBSTRUIDA, SIN TAPA.



IMG2. CABEZAL EN MAL ESTADO

- SISTEMA A ANULAR
- NUEVO TENDIDO DE PLUVIALES
- CAMARAS A REACONDICIONAR
- TAPAS BDA HIERRO
- TAPAS BDA HGÓN.

			
TEMA: REPARACIÓN SISTEMA DE DESAGÜE EDIFICIO ODT		DEPTO.: DURAZNO LOCALIDAD: BAYGORRIA	
CONTIENE: Planta y Corte Sanitaria		PLANO N°: PS-5477	SUSTITUYE A: PLANO N°: -
DIBUJÓ	A.T. ALVARO MEDEROS	V° B°	FECHA:
COLABORÓ	ING. S. MARTINEZ/A.T. M. BAFFICO		mayo 2017
PROYECTISTA	ING. SEBASTIAN MARTINEZ		1:125/1/500
JEFE DEPARTAMENTO	ING. CAROLINA BELLERATI		
SUB-GERENTE	ING. ALVARO VIGNOLO		
ARCHIVO: Sanitaria_ODT.dwg CARPETA: TRA-MVD-PDT-W90867-REPARACIÓN SIST. DESAGUE ODT.PN5608-2018-G3			A2
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES			