

CANTIDAD 3

TIPO Ventana corrediza

UBICACIÓN Sala de espera mamografía ss.

OBSERVACIONES

Vidrio común. Espesor 6mm
Con mosquitero

Sistema GALA

Verificar medidas en obra



Centro Hospitalario
PEREIRA ROSSELL
Dirección General
**DEPARTAMENTO
DE ARQUITECTURA**

EDIFICIO GINECOLOGÍA

SUBSUELO




SALA DE ESPERA MAMOGRAFÍA

VIDRIO

esc: 1 : 20

Fecha: 05/01/2023

A101



CANTIDAD	1
TIPO	Puerta batiente + paño fijo
UBICACIÓN	Ingreso a sala de espera mamografía ss.
OBSERVACIONES	Vidrio común. Espesor 6mm
Sistema GALA	

Verificar medidas en obra