

# RUBRADO DE OBRA

## READECUACIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN ESTADIO PARQUE ARTIGAS. PAYSANDÚ

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
-------	-------------	-----	-------

### IMPLANTACIÓN

1	Movilización	gl	1,00
2	Seguridad en Obra	gl	1,00
3	Cartel de obra	Un	1,00

### BAÑOS TIPO A. Cantidad 3 unidades

DEMOLICIONES			
1	Demoliciones	gl	1,00

### ALBAÑILERÍA

2	Impermeabilizaciones	m2	137,00
3	Rejas (herrería)	Gl	1,00
4	Suministro y colocación mamparas de baños	m2	57,00
5	mesada de hormigón armado	u	3,00
6	Revoques	Gl	1,00
7	Contrapisos	Gl	1,00
8	Pavimento cerámico	m2	138,00
9	Revestimiento en cerámicas de pared	m2	165,00

### INSTALACION SANITARIA

10	Instalación sanitaria	Gl	1,00
11	Suministro y colocación de artefactos sanitarios	gl	1,00
12	Suministro y colocación de accesorios para baños	gl	1,00

### INSTALACION ELECTRICA

13	Instalacion electrica	Gl	1,00
14	Suministro y colocación luminarias interiores	Un	18,00
15	Instalación contra incendios	gl	1,00

### PINTURA

16	Pintura interior al agua	m2	366,00
17	Pintura elementos metálicos	Gl	1,00

### BAÑOS TIPO B. Cantidad 3 unidades

DEMOLICIONES			
1	Demoliciones	gl	1,00

### ALBAÑILERÍA

2	Impermeabilizaciones	m2	137,00
3	Rejas (herrería)	Gl	1,00
4	Suministro y colocación mamparas de baños	m2	48,00
5	mesada de hormigón armado	u	3,00
6	Revoques	Gl	1,00
7	Contrapisos	Gl	1,00
8	Pavimento cerámico	m2	138,00
9	Revestimiento en cerámicas de pared	m2	165,00

### INSTALACION SANITARIA

10	Instalación sanitaria	Gl	1,00
11	Suministro y colocación de artefactos sanitarios	gl	1,00
12	Suministro y colocación de accesorios para baños	gl	1,00

### INSTALACION ELECTRICA

13	Instalacion electrica	Gl	1,00
14	Suministro y colocación luminarias interiores	Un	18,00
15	Instalación contra incendios	gl	1,00

### PINTURA

16	Pintura interior al agua	m2	366,00
17	Pintura elementos metálicos	Gl	1,00