

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA												
No	Marca/Modelo	Potencia (BTU/h)	Tipo					Sector que atiende	Fecha de instalado	Estado	Observaciones	
			De ventana	Split		RoofTop	Cassette					Vent./Ext.
				Piso / Techo	De Pared							
SP-PB/01				X					Sala Juego, Caseta de Seguridad, Caja, Roperia, Gerencia, Tesoreria - Planta Baja	dic-12	Funcionando	Enductado
SP-PB/02				X					Sala Juego Planta Baja	dic-12	Se percibe bajo rendimiento en frio	Enductado
VE-PB/01								X		dic-12		Extracción
VE-PB/02								X		dic-12		Extracción
VE-PB/03								X		dic-12		Extracción
VE-PB/04								X		dic-12		Extracción
VE-PB/05								X		dic-12		Extracción
MS-N1/01				X					Cafeteria Nivel 1	dic-12	Funcionando	
MS-N1/02				X					Cafeteria Nivel 1	dic-12	Funcionando	Se observa condensación sobre cielorraso
MS-N1/03				X					Cafeteria Nivel 1	dic-12	No enfría	
MS-N1/04				X					Cafeteria Nivel 1	dic-12	Funcionando	
MS-N1/05				X					Cafeteria Nivel 1	dic-12	Funcionando	
VE-N1/01								X	Baños Nivel 1	dic-12		Extracción
VE-N1/02								X	Cocina Nivel 1	dic-12		Extracción
VI-N1/01								X	Cafeteria Nivel 1	dic-12		Inyección. Aparentemente no se ejecutó. No esta visible
MS-N2/01				X					Hall, Pasillo y oficina Nivel 2	dic-12		Enductado
MS-N2/02								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/03								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/04								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/05								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/06								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/07								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/08								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/09								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/10								X	Salon Multiuso Nivel 2	dic-12	Funcionando	
MS-N2/11					X				Local UPS	dic-12	Funcionando	
VE-N2/01								X	Nivel 2	dic-12		Inyección
MS-N3/01					X				Oficina	dic-12	Funcionando	
MS-N3/02					X				Sala de Computos	dic-12	Funcionando	
MS-N3/03					X				Sala de Computos	dic-12	Funcionando	
MS-N3/04					X				CCTV	dic-12	Funcionando	
MS-N3/05					X				Taller	dic-12	Funcionando	
MS-N3/06					X			X	Descanso	dic-12	Funcionando. Sin control remoto	
VE-N3/01								X	Vestuarios	dic-12	Funcionando	Extracción

NOTAS: Las instalaciones de referencia, nunca fueron mantenidas por la Dirección General de Casinos (de aquí en más D.G.C.). Estas eran mantenidas por el propietario del local que arrienda la D.G.C. A la fecha no contamos con datos sobre el estado de las instalaciones que nos haya aportado el arrendador. Por lo tanto los equipos descritos se relevaron de forma visual por personal del Depto. de Arquitectura de la D.G.C. El "estado" que se describe se efectuó verificando solamente el encendido de cada equipo, midiendo la temperatura a la salida del mismo, y los datos que pudo aportar algún funcionario de casinos de acuerdo a la vivencia cotidiana de la sala. Aquellos equipos que no cuentan con ninguna descripción en la columna "estado" es porque no se obtuvo ninguna información del mismo. Tampoco se obtuvieron las potencias de los equipos. No obstante lo indicado, es responsabilidad de los oferentes relevar la existencia, funcionamiento, estado, y potencia de las instalaciones existentes; efectuar un diagnostico y terapeutica para que las mismas quedan correctamente operativas.