



PLANTA BAJA
Esd 1.100

- | | | |
|---|--|---|
| <p>REFERENCIAS ALBAÑILERÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> A DEMOLER A CONSTRUIR EXISTENTE | <p>REFERENCIAS SANITARIA:</p> <p>DESAGÜE:</p> <ul style="list-style-type: none"> DESAGÜE EXISTENTE DESAGÜE PRIMARIO NUEVO DESAGÜE SECUNDARIO NUEVO CAJA SIFONADA PVC. c/REJA DE PISO DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO VENTILACIONES | <p>ABASTECIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> INSTALACIÓN EXISTENTE AGUA FRÍA |
|---|--|---|

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
0	VERSION INICIAL	
REVISION	DESCRIPCION	FECHA

 <p>UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA</p>		<p>ARCHIVO.GENERAL.UNIVERSITARIO</p>		<p>S02</p>
<p>DIRECTOR ARQ. ALVARO CAYÓN</p>		<p>SERVICIO ARCHIVO.GENERAL.UNIVERSITARIO</p>		
<p>PROYECTO ARQ.D.CALZADA ARQ.F.GOYOS</p>		<p>UBICACION E.FRUGONI.1427</p>		<p>SUSTITUIRE A:</p>
<p>ASESORES T.S.PABLO RICHERO</p>		<p>OBRA PROYECTO ARCHIVO</p>		<p>SUSTITUIDO POR:</p>
<p>EQUIPO A.CROZA / F.DELGADO / C.MATTEO / L.RIZZI / M.CETRULO</p>		<p>DESCRIPCION PLANTA DE TECHOS _ SANITARIA</p>		<p>ESCALA 1.100</p>
				<p>FECHA NOVIEMBRE 2019</p>