N° Item	CODIGO SICE	Incidente	Producto	Cantidad	Marca	Modelo	Chasis	Motor	Entrega en taller	Dirección
1	16020	SMI4217	Parabrisas	1	NISSAN	NP-300	3N6CD33AXZK439393	YD25-739656P		Cno Maldonado 5117
2	16020	SMI3793	Parabrisas	1	MITSUBISHI	L – 200	MMBJNKL40KH005137	UAF0773		Cno Maldonado 5117
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										