



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Montevideo, 28 de julio de 2017

Sra. Gerente de Conservación

Ing. Ana Ines Gonzalez.

Por intermedio de la presente solicito a Ud. gestione la reparación del sistema hidráulico de cargador frontal con retro CATERPILLA 416, ficha ACER047 de regional 07. La unidad se encuentra interrumpida.

- 1 25050020 Reparaciones varias
- Suministro y reemplazo de banco de válvulas del retro+
- Reparar cilindro de brazo de retro
- Dializacion del sistema hidráulico.
- Calibración del sistema hidráulico.
- Suministro de liquido hidráulico y filtros.

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente

Por Dpto. Servicios de Maquinas

Ptd. Ing. Wilton Candia

Montevideo, 31 de julio

M.T.O.P. DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ING. ANA INES GONZALEZ DIRECTORA DIVISION CONSERVACION

