



PLANTAS  
Consultorios  
esc. 1/100



PLANTA SUB SUELO



PLANTA BAJA



ESTABLECIMIENTO:  
**HOSPITAL DE SARANDI DEL YI**  
OBRA:  
**AMPLIACIÓN CONSULTA EXTERNA  
CONSULTORIOS**  
LAMINA DE:  
**ALBAÑILERIA  
PLANTAS SUB SUELO Y BAJA**

DEPTO. **DURAZNO** LAMINA N°  
FECHA **AGO 2020**  
ESCALA **INDICADAS**  
ARQUITECTO: **HORACIO REGGIARDO  
OSCAR GIACOSA**

INGENIERO:  
TECNICO:  
MANTENIMIENTO:  
Ayte. de Arq.:

ARCHIVO: SdiYi ppta Ago-2020 LB.dwg  
RUTA:  
\\10.94.10.3\Arquitectura\0-Oeste\HORACIO REGGIARDO\SARANDI DEL YI

REVISION	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIOS
1			
2			
3			
4			
5			