



Dirección Nacional de Aduanas
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS


Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199 y Yacaré / 29150007 int. 7512



EDIFICIO
Edificio Central de la DNA
DIRECCION
Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199
FECHA
08/2018
ESCALA
1:50

HOJA

C1EX



PUERTA EXISTENTE ESCALA 1:50

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO. TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJARAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA EXISTENTE A REPARAR SEGÚN MCP

. CAMBIAR COMPONENTES FALTANTES O DETERIORADOS

. RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y ACABADO CON PROTECTOR

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

TIPO	C1EX	CANTIDAD	23	IZQ. DER.	UBICACION	2° Piso
------	------	----------	----	--------------	-----------	---------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	MAT.	SECCION
	CONTRAMARCO	MAT.	SECCION
	ANCLAJE	COLOCACION	TERM. SELLADOR TIPO "LUSOL"

HOJA	PUERTA	TABLERO	ESPESOR		ESTRUCTURA EXISTENTE		
			REVESTIMIENTO		TERM.		
			CUBRECANTO				
		PLACA	ESTRUCTURA		MAT.	EXISTENTE	SECCION
			PAÑOS		MAT.		TERM.
		MACIZA					SECCION
	TERMINACIÓN					SE RETIRA PINTURA / 2 MANOS PROTECTOR TIPO LUSOL	
	VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.		SECCION	
		TRAVESAÑOS		MAT.		SECCION	
		CONTACTO					
CONTRAVIDRIO				SECCION			
TERMINACION							
VIDRIO		TIPO COMUN				SECCION 4mm	
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	8	TIPO	POMELAS DE BRONCE Y TODOS LOS SIST. DE MOV. EXISTENTES (REPONER FALTANTES O AVERIADAS SÍMIL A LAS EXISTENTES)	
	MANIOBRA			2		RE-UTILIZAR Y ACONDICIONAR Y/O REPONER MANOTÓN Y TODOS LOS SIT. DE MANIOBRA EXISTENTES POR OTROS DE SIMILAR CARACTERISTICA	
	CIERRE			1		AGREGAR CERRADURA TIPO "STAR", RE-UTILIZAR Y/O REPONER TODOS LOS SISTEMAS DE CIERRES EXISTENTES	