



Dirección Nacional de Aduanas
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS


Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199 y Yacaré / 29150007 int. 7512



EDIFICIO
Edificio Central de la DNA
DIRECCION
Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199
FECHA
08/2018
ESCALA
1:50

HOJA

C2EX



PUERTA EXISTENTE ESCALA 1:50

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS,
Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO. TODAS
LAS ABERTURAS SE DIBUJARAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA EXISTENTE A REPARAR SEGÚN MCP

. CAMBIAR COMPONENTES FALTANTES O DETERIORADOS

. RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y ACABADO CON PROTECTOR

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN
SER VERIFICADAS EN OBRA.

TIPO	C2EX	CANTIDAD	4	IZQ.	2	UBICACION	2° Piso
				DER.	2		

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	MAT.	SECCION
	CONTRAMARCO	MAT.	SECCION
	ANCLAJE	COLOCACION	TERM. SELLADOR TIPO "LUSOL"

HOJA	PUERTA	TABLERO	ESPESOR	ESTRUCTURA EXISTENTE		
			REVESTIMIENTO	TERM.		
			CUBRECANTO			
		PLACA	ESTRUCTURA	MAT.	EXISTENTE	SECCION
			PAÑOS	MAT.		TERM.
	VENTANA	MACIZA				SECCION
		TERMINACIÓN SE RETIRA PINTURA / 2 MANOS PROTECTOR TIPO LUSOL				
		VIDRIO	TIPO	COMUN		SECCION
			MOVIMIENTO	3		POMELAS DE BRONCE Y TODOS LOS SIST. DE MOV. EXISTENTES (REPONER FALTANTES O AVERIADAS SÍMIL A LAS EXISTENTES)
		CANTIDAD	MANIOBRA	1		RE-UTILIZAR Y ACONDICIONAR Y/O REPONER MANOTÓN Y TODOS LOS SIT. DE MANIOBRA EXISTENTES POR OTROS DE SIMILAR CARACTERÍSTICA
			CIERRE	1		AGREGAR CERRADURA TIPO "STAR", RE-UTILIZAR Y/O REPONER TODOS LOS SISTEMAS DE CIERRES EXISTENTES
		TIPO				