
VISTA H
VISTA G
VISTA F
VISTA E
CAMINERIA EXTERIOR PERMEABLE
-0.90
ACCESO EDIFICIO EX-HOTEL
REJILLA ASPIRACION
Vereda
-0.10
ACCESO GUARDIA PREFECTURA
ORIGEN GRAL DE COTAS
-0.20
140
300
160
LOCAL 14 - DEPÓSITO
±0.00
AREA: 8.40m2
LOCAL 13 - BAÑO
AREA: 3.82m2
LOCAL 12 - BAÑO
AREA: 3.82m2
LOCAL 11 - BAÑO
AREA: 6.58m2
LOCAL 8 - CIRCULACION
LOCAL 6 - LITCHENETTE
LOCAL 4 - OFICINA
LOCAL 3 - OFICINA
LOCAL 9 - PATIO
-0.10
BANDEJA PORTA CABLES
REJA EXISTENTE A RECUPERAR
LIMPIEZA
ALJIBE EXISTENTE A RESTAURAR
REBOSE DE ALJIBE
COLUMNA EXISTENTE HIERRO FUNDIDO
PROYECCIÓN GALERIA
ABERTURA EXISTENTE A RESTAURAR
LOCAL 2 - CIRCULACION
LOCAL 1 - GALERÍA PRINCIPAL
±0.00
PAVIMENTO
BALDOSA CALCÁREA 20X20
COLOR A DEFINIR POR D.O.
TERRAZA
±0.00
DECK DE MADERA
TABLA DE MADERA 64*
PAVIMENTO HORMIGON EXISTENTE A REPARAR
+0.20
EXTRACCIÓN MECÁNICA COCINA SOBRE NIVEL DE GALERÍA
REJILLA ASPIRACIÓN
LOCAL 10 - HABITACIÓN
LOCAL 7 - OFICINA
LOCAL 5 - CAFETERÍA
AREA: 29.04m2
AREA: 20.13m2
AREA: 23.10m2
RAMPA DE ACCESO
CAMARA ACOMETIDA UTE
VEREDA EXISTENTE DE BALDOSAS A REPARAR. SE UTILIZAN LAS BALDOSAS SANAL DE VEREDA FACHADA (NO NEGRO) PARA REPARAR VEREDA CABILDO.
CESPED
ARBOL
CALLE CABILDO
40
133
860
20
420
40
480
40
213
190
25
1315
40
480
40
263
300
40
137
12
137
15
235
15
460
15
158
35
572
40
263
300
2748