REF. COMODATO ESTACIÓN FLUVIAL VILLA SORIANO.

Mercedes, 26 de Octubre 2018.

Sr. Director de Arquitectura
Arq. Luis Rigby.

Según lo solicitado y después de realizar la visita al sitio, se realiza el inventario de los muebles, instalaciones y estado de los locales destinados al comodato.

Muebles e instalaciones:
2 tubos de luz.
20 mesas de madera base cuadruple.
3 artefactos de forma circular.
1 mostrador de madera en dos niveles.
3 modulos de madera colgantes con puertas de vidrio polarizado.
40 sillas de base metálicas tapizada sintético color negro.
7 tomacorrients
3 llaves de encedido de luces.
1 tablero eléctrico de plastico.
3 luces de 30 wats.
2 lamparas Radium de 50 watt
2 lamparas halognas Vivion de 50 watts,
3 mesadas de marmol ,
2 piletas de cocina con canilla monocomando.
5 tomacorriete
1 tubo de luz
2 llaves de luz
1 mesada con pileta y grifería.

La totalidad de los elementos en buen estado de conservación.

Local de ventas: Se encuentra en buen estado de conservación en lo que refiere a revestimiento cerámico, piso y pintura. Tiene algunos desprendimientos de revoques puntuales por razones de humedad de cimentación.

Baños: Los baños de damas, caballeros y universal están revestidos en paredes y piso con cerámica. La instalación eléctrica y sanitaria funcionan perfectamente.
Cuentan con inodoro tipo mochila, mampara de aluminio con puerta, mesada de granito con bacha, secamanos , toallero , espejo , portarrollo y jabonera. Todo en buen estado de conservación y funcionando correctamente.
El baño de acceso universal, cuenta con inodoro, lavabo y barandas fija y rebatible, todo funcionando.
El depósito se encuentra en buen estado de conservacion, cuenta con ventana y puerta con candado.

El deck de madera, esta en un estado de conservación regular, tiene algunas tablas dobladas , quebradas y sin pintura de mantenimineto.

Se adjuntan fotos ilustrativas.

TIRAR CISTERNA
POR FAVOR.
GRACIAS

Pase al director para su conocimiento y consideración.

Arq. Pablo Curti.
D.A.O.T.