



○ Aljibe





Se reparan las aberturas existentes de aula y comedor.
cepillado, limpieza,
retiro de masillas, sellado con silicona de vidrios y pintura


B niños



PLANTA
esc. 1/100

PLANTA UBICACIÓN
esc. 1/2000



		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA			
OBRA: ESCUELA N° 94 RUTA 42 Km 18500		LOCALIDAD: ARROYO DE LOS NEGROS DEPARTAMENTO: FLORIDA	FECHA: 27/10/2020 ESCALA: Varias
PLANO DE:		ALBAÑILERIA	
		PLANTA	
ARQUITECTO: Ma. ELISA VIDART		FIRMA:	
AYTE. de ARQTO.:			
TECNICO:		FIRMA:	
		LAMINA Nro: 1	
		A01	